

Honda: Airbagfehler bei der Goldwing Takata-Airbagdebakel erfasst auch Honda-Motorräder

28.07.16 | Autor / Redakteur: [Niko Ganzer](#) / Valeria Schulte-Niermann



Auch die Goldwing von Honda ist vom fehlerhaften Airbag des Zulieferers Takata betroffen. (Bild: Honda)

Bei 734 Goldwings der Modelljahre 2007 und 2008 muss der mangelhafte Gasgenerator des japanischen Zulieferers Takata getauscht werden. Angesichts der angespannten Ersatzteilsituation ist unklar, wann die Aktion beginnen kann.

Das Airbagdebakel des japanischen Zulieferers [Takata](#) macht auch vor Zweirädern nicht Halt. [Honda](#) bereitet derzeit einen Rückruf für sein Spitzenmodell Goldwing (GL 1800) vor, dem ersten Motorrad, das serienmäßig mit einem Airbag ausgerüstet wurde. Betroffen sind die frühen Jahrgänge, nämlich die Modelljahre 2007 und 2008, wie ein Sprecher auf Anfrage bestätigte. In Deutschland sind das 734 Maschinen.

Das Problem ist das gleiche wie bei den Takata-Luftkissen in Pkw: Der mangelhafte Gasgenerator könnte bei einer Airbag-Auslösung platzen und umherfliegende Metallteile den Fahrer verletzen. Er wird daher ersetzt. Das Problem ist bislang nur in feucht-warmen Klima aufgetreten. In subtropischen Regionen Nordamerikas und Asiens sind mehrere Todesfälle von Pkw-Insassen aktenkundig, die durch Metallsplinter bei einem Unfall getroffen wurden.

In den USA wird der Rückruf daher nur in den südlichen Bundesstaaten durchgeführt. Trotz der problematischen Ersatzteilverfügbarkeit der derzeit millionenfach benötigten Gasgeneratoren, wird dieses Vorgehen in Europa offenbar nicht übernommen und auch Länder mit kühleren Temperaturen in die Aktion einbezogen. Doch wann, ist unklar. „Der Rückruf ist offiziell der Zulassungsbehörde mitgeteilt worden. Die Reparaturmaßnahme steht bereits fest. Einen genauen Zeitraum, wann der Austausch erfolgen wird kann ich aktuell nicht nennen“, so der Sprecher.





Über den Autor

Niko Ganzer

freier Journalist und Blogger (kfz-rueckrufe.de)

[Bremsen-Rückruf bei mehreren Herstellern](#)

Copyright ©2018- Vogel Business Media

Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt.
Sie wollen ihn für Ihre Zwecke verwenden?
Infos finden Sie unter www.mycontentfactory.de.

Dieses PDF wurde Ihnen bereitgestellt von <http://www.bikeundbusiness.de>



Auch die Goldwing von Honda ist vom fehlerhaften Airbag des Zulieferers Takata betroffen. (Honda)